



Керамические спреи для сварки «СВАРТОН»

Уникальная серия керамического защитного покрытия:

- ПРОФЕССИОНАЛ

защита частей полуавтоматических и автоматических горелок, дополнительная защита керамических сопел

- УНИВЕРСАЛ

защита частей полуавтоматических и автоматических горелок, околошовной зоны свариваемых частей окрашиваемых в последствии

- ЗАЩИТА

защита околошовной зоны свариваемых деталей высоколегированных и алюминиевых сплавов





СВАРТОН ПРОФЕССИОНАЛ



«СВАРТОН» Профессионал с ориентацией на защиту расходных частей горелок, который имеет хорошую адгезию к поверхности обрабатываемых деталей и устойчив к истиранию и воздействию высоких температур и брызг металла. Спрей образует тонкий матовый защитный слой и в процессе сварки запекается образуя глянцевую керамическую поверхность, которая отталкивает брызги металла и защищает расходные части горелки от воздействия температур, тем самым увеличивая сроки службы данных деталей и уменьшает время на нанесение и дополнительное время на зачистку деталей на 8-10 часов.





СВАРТОН УНИВЕРСАЛ



«СВАТОН» Универсал с ориентацией на использование как для защиты расходных частей горелок так и околошовной зоны, в последствии окрашиваемых деталей не требует удаления после сварки и дополнительной обработки поверхности, подготовки перед покраской. Существенно снижает расход абразивных материалов за счет защиты поверхности от разбрызгивания горячих капель металла.





СВАРТОН ЗАЩИТА



«СВАРТОН» Защита с ориентацией на использование для защиты околошовной зоны на высоколегированных металлах и алюминиевых сплавах. После нанесения на околошовную зону устойчив к истиранию, но после прохода сварного шва теряет свойства адгезии и легко удаляется ветошью с околошовной зоны. Актуальное применение полуавтоматическая и автоматическая сварка нержавеющей сталей и алюминиевых сплавов.





Меры предосторожности:

Не распылять на раскаленные части сварочной горелки выше 300°C.

Распылять в проветриваемом помещении.

Не вдыхать распыленный аэрозоль!

Баллон находится под давлением.

Огнеопасный сжиженный газ.

Предохранять от воздействия солнечных лучей и температуры выше 50°C.

Температура хранения от +5°C до +25°C.

Хранить в недоступном от детей месте.

Упаковку предохранять от механического повреждения.





Способ применения:

Перед использованием обязательно встряхнуть баллон 30-60 сек.

Нанести на части сварочной горелки на расстоянии 15 см., прерывным нажатием на клапан распыления.

Подождать 30 секунд до образования сухого матового покрытия, после чего можно приступить к сварке.

Для образования плотного керамического покрытия повторить процедуру 3 раза. (только для спрея СВАРТОН Профессионал)





ООО «НПО Пульсар»

г. Санкт-Петербург ул. Вавиловых д.13 к.1

mail: pulsar@ooopulsar.ru

сайт: ooopulsar.ru ; svarton.ru

тел: +7-812-945-49-18

+7-812-900-38-91